

กฎกระทรวง

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะ  
เคลือบฟลูออร์โพลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้เข้าบังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาน  
นุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออร์โพลิเมอร์สำหรับอาหาร  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๖๒๒ - ๒๕๕๖ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๖๐๔  
(พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออร์โพลิเมอร์สำหรับอาหาร  
ประจำปี วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์ สำหรับอาหาร

## 1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะภาชนะและเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะและด้านที่สัมผัสอาหาร โดยตรงเคลือบด้วยฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ใช้ประกอบอาหารด้วยความร้อน แต่ไม่รวมถึงภาชนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ประกอบอาหารด้วยความร้อนจากไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ภาชนะและเครื่องใช้”

## 2. ขนาด และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 2.1 ขนาดของภาชนะ ให้เป็นไปตามที่ผู้ทำกำหนด โดยย่อนให้มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  $\pm 2.5\%$  การทดสอบให้ทำโดยการวัดด้วยเครื่องวัดที่เหมาะสม

## 3. วัสดุ

วัสดุที่ใช้เคลือบภาชนะและเครื่องใช้ต้องเป็นดังนี้

- 3.1 พอลิเทトラฟลูออโรเอทิลีน (polytetrafluoroethylene)  
3.2 เพอร์ฟลูออโรอัลกอโคซีแอลกาน (perfluoroalkoxyalkane)  
3.3 เททราฟลูออโรเอทิลีน/เซกซ์ฟลูออโรพรอพิลีน (tetrafluoroethylene/hexafluoropropylene)  
ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบันหรือหน่วยงานที่ดำเนินกิจการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ

## 4. คุณลักษณะที่ต้องการ

### 4.1 ลักษณะทั่วไป

- 4.1.1 ผิวเคลือบต้องเรียบสม่ำเสมอ กัน โดยตลอด ไม่มีตำหนิ เช่น รูเข็ม ฟองอากาศ รอยแตกหรือรอยแยก รอยกระแทกหรือหักлом หรือข้อบกพร่องจากการเคลือบ

4.1.2 ต้องไม่บิดเบี้ยวจนเห็นได้อบ่างชักเจน ปราศจากส่วนที่แหลมคมอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ยกเว้น อุปกรณ์หันดัด

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

4.2 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

4.2.1 ปริมาณสารที่ละลายออกมา

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1

การทดสอบให้ปฎิบัติตาม มอก. 656

**ตารางที่ 1 ปริมาณสารที่ละลายออกมา**

(ข้อ 4.2.1)

รายการที่	การทดสอบ	สารละลายที่ใช้สักด	เกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกิน mg/dm <sup>3</sup>
1	สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียม เพอร์เมงกานेट ไม่เกิน	น้ำ	10
2	โลหะหนัก (เที่ยงเป็นตะกั่ว) ไม่เกิน	สารละลายกรดแอลูมิโนซิลิค 4% เศษส่วนโดยปริมาตร	1

4.2.2 ปริมาณโลหะของผิวเคลือบ

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2

การทดสอบให้ปฎิบัติตาม มอก. 656

**ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะของผิวเคลือบ**

(ข้อ 4.2.2)

รายการที่	โลหะ	เกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกิน mg/kg
1	ตะกั่ว	100
2	แคดเมียม	100

4.2.3 สิ่งที่เหลือจากการระเหย (เฉพาะภารณะ)

4.2.3.1 กรณีปริมาตรบรรจุไม่เกิน  $500 \text{ cm}^3$  หรือมากกว่า  $10 \text{ dm}^3$   
ต้องไม่เกิน  $10 \text{ mg}/\text{dm}^2$

4.2.3.2 กรณีปริมาตรบรรจุ  $500 \text{ cm}^3$  ถึง  $10 \text{ dm}^3$  หรือภารณะที่ทำพื้นที่ผิวสัมผัสไม่ได้  
ต้องไม่เกิน  $60 \text{ mg}/\text{kg}$

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.1

4.3 คุณลักษณะการใช้งาน

4.3.1 การยึดติดของผิวเคลือบ

ผิวเคลือบต้องไม่หลุดออกเล็กน้อยบริเวณแส้นที่กรีด ได้ไม่เกิน 5 % ของพื้นที่ตาราง  
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.2

4.3.2 สมบัติคงทน

แรงดึงสูงสุดต้องไม่เกิน  $3.0 \text{ N}$   
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.3

4.3.3 ความแข็งของผิวเคลือบ

ต้องไม่เกิดรอยขูดขีด  
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.4

4.3.4 ความทนต่อการขัด

มวลสูญเสียต้องไม่เกิน  $10 \text{ mg}$   
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.5

## 5. เครื่องหมายและฉลาก

5.1 ที่ภารณะและเครื่องใช้ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

- (1) ขนาดระบุ เป็นเซนติเมตร และ/หรือ ความจุ เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร
- (2) ชื่อผู้ทำ โรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

5.2 ที่ภารณะบรรจุหรือถิ่งห่อทุกภารณะและเครื่องใช้ทุกชิ้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่คลบเลือนง่าย

- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
- (2) วัสดุที่ใช้เคลือบ
- (3) ขนาดระบุ เป็นเซนติเมตร และ/หรือ ความจุ เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร (เฉพาะภารณะ)
- (4) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด เป็นองศาเซลเซียส

- (5) วัน เดือน ปีที่ทำ หรือหัสรุ่นที่ทำ
- (6) วิธีใช้และข้อควรระวัง
- (7) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## 6. การซักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

### 6.1 การซักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

## 7. การทดสอบ

### 7.1 สิ่งที่เหลือจากการระเหย (เฉพาะภาชนะ)

#### 7.1.1 เครื่องมือ

- 7.1.1.1 เครื่องวัดละเอียดถึง 0.1 mm
- 7.1.1.2 เครื่องชั่งละเอียดถึง 0.000 1 g
- 7.1.1.3 ตู้อบไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิที่  $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$  และ  $(175 \pm 2)^\circ\text{C}$
- 7.1.1.4 งานเพาเวอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 140 mm
- 7.1.1.5 วงแหวนแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 125 mm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 130 mm
- 7.1.1.6 ขวดแก้วไวน์แลด B ขนาด  $100 \text{ cm}^3$
- 7.1.1.7 ขวดแก้วไวน์แลด A ขนาด  $10 \text{ cm}^3$

เตรียมโดยอบในตู้อบไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิที่  $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(30 \pm 5) \text{ min}$  แล้วนำออกมา วางในเดชิกเตอร์ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งให้ทราบมวลแน่นอนถึง 0.000 1 g ซึ่งแล้วบวกซ้ำจนมวล ที่ซึ่ง 2 ครั้งติดต่อ กันต่างกันไม่เกิน 0.5 mg

#### 7.1.2 สารเคมี

- 7.1.2.1 ไดเอทิลอีเทอร์ ความบริสุทธิ์ 99.8 % เศษส่วนโดยมวล
- 7.1.2.2 พอลิฟีนิลีนออกไซด์ ขนาด 60 เมช ถึง 80 เมช
- 7.1.2.3 ก๊าซไนโตรเจน ความบริสุทธิ์ 99.999 % เศษส่วนโดยมวล

#### 7.1.3 วิธีเตรียมชิ้นทดสอบ

ทำการละลายในภาชนะตัวอย่างด้วยผ้าที่ไม่ปล่อยเส้นใย (lint-free cloth) หรือปัดด้วยเบร์เช่นอ่อน โดยไม่ใช้น้ำหรือสารละลาย และให้รวมถุงมือผ้าฝ้ายขึ้นหรือสัมผัสตัวอย่างทุกครั้ง

#### 7.1.4 วิธีทดสอบ

- 7.1.4.1 วางวงแหวนแก้วบนภาชนะตัวอย่าง เติมพอลิฟีนิลีนออกไซด์ลงในวงแหวนในอัตราส่วน  $4\text{g}/1\text{dm}^2$  ปิดด้วยแผ่นกระดาษ แล้วนำไปอบในตู้อบไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิที่  $(175 \pm 2)^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 2 h

- 7.1.4.2 นำภาชนะตัวอย่างที่ปิดด้วยแผ่นกระดาษอกรากซ้อนไฟฟ้า ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วถ่ายพอลิฟีนิลีนออกใช้ด์ผ่านกระบวนการแก้วใส่ในขวดรูปกรวย
- 7.1.4.3 นำพอลิฟีนิลีนออกใช้ด์ที่ได้จากข้อ 7.1.4.2 ลงในครั้งที่ 1 โดยเดินไถเออทิลอีเทอโร์ที่ใช้สกัดปริมาตรตามที่กำหนดในตารางที่ 3 ใส่ในขวดรูปกรวย เขย่าเป็นเวลา 1 min แล้วตั้งไว้เป็นเวลา 1 min กรองไถเออทิลอีเทอโร์ผ่านกระดาษกรองใส่ในขวดแก้วไว้แล้ว B

**ตารางที่ 3 ปริมาตรไถเออทิลอีเทอโร์ที่ใช้สกัด**

(ข้อ 7.1.4.3 และข้อ 7.1.4.4)

พอลิฟีนิลีนออกใช้ด์ g	ปริมาตรของไถเออทิลอีเทอโร์ที่ใช้สกัด $\text{cm}^3$		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1.0	20	30	30
2.0	30	30	30
3.0	35	30	30
4.0	45	30	30
5.0	50	30	30
6.0	55	30	30
7.0	60	30	30
8.0	70	30	30
9.0	80	40	40
10.0	90	40	40
15.0	120	50	50
20.0	160	60	60

- 7.1.4.4 นำตัวอย่างจากข้อ 7.1.4.3 มาสกัดซ้ำครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยใช้ปริมาตรไถเออทิลอีเทอโร์ที่ใช้สกัดตามที่กำหนดในตารางที่ 3 กรองไถเออทิลอีเทอโร์ที่ได้แต่ละครั้งผ่านกระดาษกรอง รวมใส่ในขวดไว้แล้ว B และล้างกระดาษกรองด้วยไถเออทิลอีเทอโร์อีก  $10 \text{ cm}^3$  เทไถเออทิลอีเทอโร์ที่ใช้ล้างใส่ในขวดแก้วไว้แล้ว B นำสารละลายที่กรองได้ในขวดแก้วไว้แล้ว B ไปประเทсхัวขึ้นเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ จนกระทั่งเหลือปริมาตรประมาณ  $5 \text{ cm}^3$

7.1.4.5 ถ่ายสารละลายจากข้อ 7.1.4.4 ใส่ขวดแก้วไว้แอล A ที่เตรียมตามข้อ 7.1.1.7 แล้ว ด้วยหลอดหยดส่างขวดแก้วไว้แอล B และหลอดหยดด้วยไดเอทิลอีเทอร์  $5 \text{ cm}^3$  เท่ไดเอทิลอีเทอร์ที่ใช้ส่างรวมใส่ในขวดแก้วไว้แอล A จากนั้นนำไประเหยด้วยก๊าซในโตรเจน เช็คด้านนอกของขวดแก้วไว้แอล A ให้แห้ง แล้วชั่งให้ทราบมวลแน่นอนถึง  $0.0001 \text{ g}$  ชั่งแล้วอบซ้ำจนมวลที่ชั่ง 2 ครั้งติดต่อกัน ต่างกันไม่เกิน  $0.5 \text{ mg}$  เป็น  $m_a$

#### 7.1.5 วิธีเตรียมแบลงก์

นำพอลิฟานิลีนออกไซด์ปริมาณเท่ากับการสกัดตัวอย่าง ใส่ในงานเพาะเชื้อปีกฝ่า แล้วนำไปอบในตู้อบไฟฟ้าความคุณอุณหภูมิที่  $(175 \pm 2)^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $2 \text{ h}$  นำออกจากตู้อบไฟฟ้าปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วถ่ายพอลิฟานิลีนออกไซด์ผ่านกรวยรองแก้วใส่ในขวดรูปกรวยจากนั้นปูบีบติดเช่นเดียวกับการสกัดภาชนะตัวอย่างตั้งแต่ข้อ 7.1.4.3 ถึงข้อ 7.1.4.5 เป็น  $m_b$

#### 7.1.6 วิธีคำนวณ

คำนวณหาสิ่งที่เหลือจากการระเหย จากสูตร

$$m = \frac{(m_a - B_a) - (m_b - B_b)}{A}$$


เมื่อ	$m$	คือ	สิ่งที่เหลือจากการระเหย เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร
	$(m_a - B_a)$	คือ	มวลของสิ่งที่เหลือจากการระเหยไดเอทิลอีเทอร์ของพอลิฟานิลีนไดออกไซด์ที่ใช้สกัดภาชนะตัวอย่าง เป็นมิลลิกรัม
	$(m_b - B_b)$	คือ	มวลของสิ่งที่เหลือจากการระเหยไดเอทิลอีเทอร์ของพอลิฟานิลีนไดออกไซด์ที่ใช้สกัดแบลงก์ เป็นมิลลิกรัม
	$B_a$	คือ	มวลของขวดไว้แอล A ที่ใช้ใส่สารละลายที่สกัดได้จากภาชนะตัวอย่าง มิลลิกรัม
	$B_b$	คือ	มวลของขวดไว้แอล A ที่ใช้ใส่สารละลายที่สกัดได้จากแบลงก์ เป็นมิลลิกรัม
	$A$	คือ	พื้นที่ชินทดสอบที่สัมผัสพอลิฟานิลีนไดออกไซด์ เป็นตารางเดซิเมตร หรือ มวลของพอลิฟานิลีนไดออกไซด์ เป็นกิโลกรัม (แล้วแต่กรณี)

## 7.2 การยึดติดของผิวเคลือบ

#### 7.2.1 เครื่องมือ

- 7.2.1.1 เครื่องกรีดเส้นใบดี่ยว
- 7.2.1.2 อุปกรณ์ทำการกรีด

- 7.2.1.3 เทปความนาดความกว้าง 50 mm หรือมากกว่า มีค่าการยึดติดระหว่าง 6 N ถึง 10 N ต่อความกว้าง 25 mm หรือมากกว่า




รูปที่ 1 อุปกรณ์การทดสอบคุณลักษณะการยึดติดผิวเคลือบ  
(ข้อ 7.2.1)

### 7.2.2 วิธีทดสอบ

- 7.2.2.1 ใช้เครื่องกรีดเส้นที่มีความหนา ( $0.43 \pm 0.03$ ) mm และมีมุมของคม  $20^\circ$  ถึง  $30^\circ$  และเปลี่ยนใบมีด หรือนำไปลับใหม่ เมื่อคุณมีดสึกเป็นความกว้าง 0.1 mm (ดังรูปที่ 1) กรีดลงบนผิวเคลือบของชิ้นทดสอบให้ลึกถึงผิวโลหะทำมุมประมาณ  $45^\circ$  กับผิวเคลือบ
- 7.2.2.2 กรีดด้วยความเร็วและนำหนานักสม่ำเสมอเป็นตารางที่มีระยะห่างระหว่างเส้น 1 mm และจำนวน 100 ตาราง

- 7.2.2.3 ติดเทปกาวลงบนตารางที่กรีดไว้จนเต็มพื้นที่ที่กรีดไว้ โดยให้ส่วนปลายเทปกาวเกินจากขอบตารางประมาณ 20 mm และวัดคุณภาพที่ติดเทปกาวไว้ 5 min จากนั้นดึงเทปกาวออกด้วยแรง spanning เสมออย่างในเวลา 0.5 s ถึง 1.0 s โดยพยายามให้ทำงานประมาณ 60 ° กับผิวเคลือบทดสอบ (ดังรูปที่ 2)



รูปที่ 2 ทิศทางการดึงเทปกาวในการทดสอบการยึดติดผิวเคลือบด้วยวิธีการขีดเป็นตาราง  
(ข้อ 7.2.2.3)

### 7.3 สมบัติผิวถี่น

#### 7.3.1 เครื่องมือ

##### 7.3.1.1 เครื่องทดสอบแรงดึง

7.3.1.2 เทปกาวฟิล์มพอลิเอสเทอร์ประกอบด้วยวัสดุสตีริมไยแก้ว มีความหนา 0.3 mm กว้าง 19 mm มีค่าความต้านแรงดึง  $(670 \pm 10) \text{ N/m}$  ความยืดเมื่อขาดไม่เกิน 3 % และค่าความยืดติดกันแผ่นโลหะ  $(4.7 \pm 0.5) \text{ N/m}^2$

#### 7.3.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดภาชนะและเครื่องใช้ตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบรูปสี่เหลี่ยมขนาด 70 mm × 150 mm หรือเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์บนโลหะชนิดและกรรมวิธีเดียวกับที่ใช้ทำภาชนะและเครื่องใช้เป็นชิ้นทดสอบขนาด 70 mm × 150 mm


#### 7.3.3 วิธีทดสอบ

##### 7.3.3.1 ทำสะอาดผิวชิ้นทดสอบ

7.3.3.2 ติดเทปกาวยาว 300 mm ติดเทปลงบนชิ้นทดสอบยาว 150 mm และวัดและกดด้วยแผ่นยาง ติดแผ่นกระดาษบนเทปที่เหลือ เพื่อให้ชิ้นทดสอบได้ทิ้งชิ้นทดสอบไว้ 20 min ถึง 40 min หลังติดเทปกาว

7.3.3.3 ลอกเทปกาวออกประมาณ 25 mm และขีดปลายชิ้นทดสอบดังกล่าวกับตัวยึดด้านล่างของเครื่องทดสอบแรงดึง พับปลายเทปขึ้นขีดปลายเทปกาวที่เหลือกับตัวยึดด้านบน

- 7.3.3.4 ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตราเร็ว 20 mm/min จนแทปก้าวหลุดออกจากชิ้นทดสอบ  
7.3.3.5 บันทึกค่าแรงดึงสูงสุด




รูปที่ 3 การทดสอบสมบัติผิวลื่น  
(ข้อ 7.3.3)

#### 7.4 ความแข็งของผิวเคลือบ

##### 7.4.1 เครื่องมือ

- 7.4.1.1 เครื่องทดสอบการขูดเขีดด้วยดินสอ (pencil scratching tester)  
7.4.1.2 ดินสอดำสั้นถักชนิดแสดงความแข็ง HB ตาม มอก. 650  
7.4.1.3 แท่นเหล็ก มวล ( $1 \pm 0.05$ ) kg



รูปที่ 4 เครื่องทดสอบการขุดขีดด้วยดินสอ  
(ข้อ 7.4.1.1)

7.4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 7.3.2

7.4.3 วิธีทดสอบ

7.4.3.1 ยึดชิ้นทดสอบกับเครื่องทดสอบ

7.4.3.2 ยึดดินสอทดสอบกับตัวจับของเครื่องทดสอบการขุดขีดด้วยดินสอ โดยให้ปลายดินสอทดสอบ สัมผัสผิวชิ้นทดสอบอยู่บริเวณกึ่งกลางแท่งเหล็ก โดยทำมุมประมาณ  $45^{\circ}$  กับแนวราบดังแสดงในรูปที่ 4

7.4.3.3 หมุนมือจับด้วยอัตราเร็ว  $0.5 \text{ mm/s}$  ถึง  $1 \text{ mm/s}$  ให้ปลายดินสอเคลื่อนที่เป็นระยะประมาณ  $5 \text{ cm}$  แล้วตรวจพินิจชิ้นทดสอบ

7.4.3.4 ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้รวม 5 ครั้ง โดยให้เปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนดินสอทดสอบทุกครั้ง

7.4.3.5 ตรวจพินิจผิวเคลือบของชิ้นทดสอบ

## 7.5 ความทนต่อการขัด

### 7.5.1 เครื่องมือ


- 7.5.1.1 เครื่องทดสอบการขัด ประกอบด้วยหัวขัดจำนวน 2 หัว ที่หมุนสลับทิศทางกันด้วยอัตราเร็ว  $(60 \pm 2)$  rpm โดยแต่ละหัวนาคเตี้ยนผ่านศูนย์กลาง  $(50 \pm 0.2)$  mm มีติดแอบกระดาษทรายกว้าง  $(12.7 \pm 0.1)$  mm และติดตั้งตุ้มน้ำหนักได้
- 7.5.1.2 กระดาษทราย AA เบอร์ 180 ตาม มอก. 1151
- 7.5.1.3 เครื่องชั่งละเอียดถึง 0.001 g

### 7.5.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดภาชนะและเครื่องใช้ตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบรูปสี่เหลี่ยมขัตติยสูง  $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$  หรือ เคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์บนโลหะชนิดและกรรมวิธีเดียวกับที่ใช้ทำภาชนะและเครื่องใช้เป็นชิ้นทดสอบขนาด  $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$

### 7.5.3 วิธีทดสอบ

- 7.5.3.1 ทำการทดสอบชิ้นทดสอบด้วยผ้าสะอาดและซึ่งให้ทราบมวลแน่นอนถึง 0.001 g
- 7.5.3.2 ยึดชิ้นทดสอบกับเครื่องทดสอบการขัด ตามรูปที่ 5
- 7.5.3.3 ตั้งค่าแรงกดที่กระทำของหัวขัดกับผิวชิ้นทดสอบเป็น 9.81 N
- 7.5.3.4 ขัดชิ้นทดสอบด้วยอัตราเร็ว  $(60 \pm 2)$  rpm จนครบ 1 000 รอบ
- 7.5.3.5 ทำการทดสอบชิ้นทดสอบด้วยผ้าสะอาด แล้วซึ่งให้ทราบมวลแน่นอนถึง 0.001 g อีกครั้ง



รูปที่ 5 การทดสอบความหนืดต่อการขัด  
(ข้อ 7.5.3)

#### 7.5.4 การหามวลสูญเสีย

คำนวณหามวลสูญเสีย จากสูตร

$$\text{มวลสูญเสีย มิลลิกรัม} = m_1 - m_2$$

เมื่อ	$m_1$	คือ	มวลชิ้นทดสอบก่อนขัด เป็นมิลลิกรัม
	$m_2$	คือ	มวลชิ้นทดสอบหลังขัด เป็นมิลลิกรัม

## ภาคผนวก ก.

### การซักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

(ข้อ 6.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ภาชนะและเครื่องใช้แบบ และขนาดเดียวกัน ทำจากวัสดุอย่างเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างที่เที่ยบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- ก.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป และเครื่องหมายและฉลาก
- ก.2.1.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1
- ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตาม ข้อ 4.1 และข้อ 5. ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนด ในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าภาชนะและเครื่องใช้รุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ตารางที่ ก.1 แผนการซักตัวอย่างสำหรับทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป และเครื่องหมายและฉลาก  
(ข้อ ก.2.1)

ขนาดรุ่น ใน	ขนาด ตัวอย่าง ใน	เลขจำนวนที่ ยอมรับ
ไม่เกิน 1 200	3	0
1 201 ถึง 3 200	13	1
3 201 ถึง 3 500	20	2
ตั้งแต่ 3 501 ขึ้นไป	32	3

- ก.2.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบปริมาณสารที่ละลายออกมาน้ำ
- ก.2.2.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากภาชนะและเครื่องใช้รุ่นเดียวกัน จำนวน 6 หน่วย  
ทดสอบสารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอร์เมงกานต์ จำนวน 3 หน่วยและทดสอบโลหะหนัก (เที่ยบเป็นตะกั่ว) จำนวน 3 หน่วย
- ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2.1 จึงถือว่าภาชนะและเครื่องใช้รุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.3 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบปริมาณโลหะของผิวเคลือบ
- ก.2.3.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากภาชนะและเครื่องใช้รุ่นเดียวกัน จำนวน 2 ตัวอย่าง

- ก.2.3.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2.2 จึงจะถือว่าภาระรุนแรงนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.4 การซักด้วยตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบสิ่งที่เหลือจากการระเหย (เฉพาะภาระ)
- ก.2.4.1 ให้ซักด้วยตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากภาระรุนแรงเดียวกัน จำนวน 3 ใบ
- ก.2.4.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตามข้อ 4.2.3 จึงจะถือว่าภาระรุนแรงนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.5 การซักด้วยตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการยึดติดของผ้าเคลือบ
- ก.2.5.1 ให้ซักด้วยตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากภาระและเครื่องใช้รุนแรงเดียวกัน จำนวน 3 ตัวอย่าง
- ก.2.5.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3.1 จึงจะถือว่าภาระและเครื่องใช้รุนแรงนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.6 การซักด้วยตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบสมบัติผ้าลิน
- ก.2.6.1 ให้ซักด้วยตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากภาระและเครื่องใช้รุนแรงเดียวกัน จำนวน 1 ตัวอย่าง
- ก.2.6.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3.2 จึงจะถือว่าภาระและเครื่องใช้รุนแรงนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.7 การซักด้วยตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความแข็งของผ้าเคลือบ
- ก.2.7.1 ให้ซักด้วยตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากภาระและเครื่องใช้รุนแรงเดียวกัน จำนวน 1 ตัวอย่าง
- ก.2.7.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3.3 จึงจะถือว่าภาระและเครื่องใช้รุนแรงนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.8 การซักด้วยตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความทนต่อการขัด
- ก.2.8.1 ให้ซักด้วยตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากภาระและเครื่องใช้รุนแรงเดียวกัน จำนวน 1 ตัวอย่าง
- ก.2.8.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3.4 จึงจะถือว่าภาระและเครื่องใช้รุนแรงนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.3 เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างภาระและเครื่องใช้ต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 ข้อ ก.2.4.2 ข้อ ก.2.5.2 ข้อ ก.2.6.2 ข้อ ก.2.7.2 และข้อ ก.2.8.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าภาระรุนแรงนี้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้